

Таблица удельного веса металлов

Элемент	Символ	Плотность г/см³
Азот	N	1,25
Алюминий	Al	2,69808
Барий	Ba	3,61
Бериллий	Be	1,86
Бор	B	2,33
Ванадий	V	6,12
Висмут	Bi	9,79
Вольфрам	W	19,27
Гадолиний	Gg	7,886
Галлий	Ga	5,91
Гафний	Hf	13,36
Германий	Ge	19,3
Гольмий	Ho	8,799
Диспрозий	Dy	8,559
Европий	Eu	5,24
Железо	Fe	7,87
Золото	Au	19,32
Индий	In	7,3
Иридий	Ir	22,4
Иттербий	Yb	6,959
Иттрий	Y	4,472
Кадмий	Cd	8,642
Кобальт	Co	8,85
Кремний	Si	2,3263
Лантан	La	6,162
Литий	Li	0,534
Лютеций	Lu	-
Магний	Mg	1,741
Марганец	Mn	7,43
Медь	Cu	8,96
Молибден	Mo	10,22
Неодим	Nd	7,007
Никель	Ni	8,91
Ниобий	Nb	8,55
Олово	Sn	7,29
Осмий	Os	22,48
Палладий	Pd	12,1

Платина	Pt	21
Празеодим	Pr	6,769
Рений	Re	21,04
Родий	Rh	12,5
Ртуть	Hg	13,5
Рутений	Ru	12,3
Самарий	Sm	7,53
Свинец	Pb	11,337
Селен	Se	4,7924
Серебро	Ag	10,5
Скандий	Sc	2,99
Сурьма	Sb	6,69
Талий	Tl	11,85
Тантал	Ta	16,6
Теллур	Te	6,25
Тербий	Tb	8,253
Титан	Ti	4,505
Тулий	Tu	9,318
Углерод	C	2,2
Фосфор	P	1,83
Хром	Cr	7,2
Церий	Ce	6,768
Цинк	Zn	7,13
Цирконий	Zr	6,5
Эрбий	Er	9,062